

Ispezione Termografica

La società Vanoncini è in grado di svolgere accurate e precise indagini termografiche ad edifici esistenti, indispensabili per progettare interventi di miglioramento dell'efficienza energetica.



Nelle immagini un esempio di analisi termografica, eseguita nel mese di gennaio 2007 in prima mattinata, con temperatura aria esterna pari a 5 °C e temperatura aria interna di 20 °C. Le immagini evidenziano la presenza di "ponti termici" coincidenti con l'intelaiatura in cemento armato, l'assenza di materiale coibente e la scarsa tenuta all'aria della serramentistica. L'intervento migliorativo prevede l'esecuzione di un "cappotto esterno" sull'involucro disperdente e la sostituzione dei serramenti.